


<u>Vandentiekis</u> (Komunikacija)	<u>Šulinys</u> (Įrenginio pavadinimas)	<u>Kortelė Nr. 108</u>
<u>Vilnius</u> (Miestas)	<u>Liudvinavo</u> (gatvė)	<u>74/31-0312 (186-D-2)</u> (Planšeto nomenklatūra)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

(0.00)
(0.52)

Vertikalusis




Horizontalusis



PRIRIŠIMO SCHEMA

$x = 6056154.03$
 $y = 572920.27$



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės met. 7
Dangtis	KET	650	—	142.40	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0.00	142.40	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	BET	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	BET	1500	2.02	140.38	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PE	32	Viršus Apačia	1.65 140.75
	Nr.2	PE	25	Viršus Apačia	1.65 140.75
	Nr.3	PE	25	Viršus Apačia	1.70 140.70
	Nr.4			Viršus Apačia	
	Nr.5			Viršus Apačia	
	Nr.6			Viršus Apačia	
	Nr.7			Viršus Apačia	
					UAB "Vilniaus topografija" Objektas: Liudvinavo g. 89 Sudarė:  A. Venclovas (parašas) (pavarde)
					2019 m. 10 mėn. (Įrenginio tyrinėjimo data)