




Pavadinimas	Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm	Atstumas nuo dangčio, m	Aukštis	Lipynės kop. (medžiaga, kiekis)	
Dangtis	Ketus	670		110.83	Ar yra vandens	nėra
Žemė	Asfaltas		0.00	110.83	Ar yra dujų	nėra
Sienos	Betonas				Pastabos:	
Dugnas	Betonas		2.95	107.88	X = 6057139.25/Y = 577184.94	
Vamzdžiai	Nr. 1	Ket	200	Viršus Apačia	2.30	108.53
	Nr. 2	Ket	200	Viršus Apačia	2.30	108.53
	Nr. 3	PE	200	Viršus Apačia	2.30	108.53
	Nr. 4	PE	200	Viršus Apačia	2.30	108.53
	Nr. 5	PE	200	Viršus Apačia	2.30	108.53
	Nr. 6	PE	200	Viršus Apačia	2.30	108.53
	Nr. 7			Viršus Apačia		
	Nr. 8			Viršus Apačia		
	Nr. 9			Viršus Apačia		
	Nr. 10			Viršus Apačia		
	Nr. 11			Viršus Apačia		
	Nr. 12			Viršus Apačia		
					Objekto Nr.	
					Sudarė	Mindaugas Dilba
					Patikrino	
					(parašas)	(v. pavardė)
					2019 m. balandžio 23 d.	
					(įrenginio tyrinėjimo data)	
					Kiti duomenys	
					Matmenys, m	
					Sen. Nr./nom. lap.	
					KODAS	3509
					Unikalus Nr.	102a