

Lietaus kanalizacija
(komunikacija)

Vilnius
(miestas)

šulinys
(irenginio pavadinimas)

Beržuonos g.
(gatvė)

Nr. 111

KORTELE

192-A-11 (76/31 - 0277)
(planšeto nomenklatura)

Vertikalinis

Horizontalinis

Pririšimo brėžinys

Auksčių sistema LAS07

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ketus	320		196,59	Ar yra vandens?
Žemė			0.00	196,59	Ar yra dujų?
Sienos	pvc				Pastabos
Dugnas	pvc	315	6,22	190,37	
Vamzdžiai	Nr. 1	pvc	200	Viršus Apačia 1,36	195,23
	Nr. 2	pvc	200	Viršus Apačia 6,22	190,37
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 3a			Viršus Apačia	
	Nr. 4a			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 5a			Viršus Apačia	

Geokada

Kvalifikacijos paž. 1GKV-395

Objektas:

Sudarė J. Kašėta
(v. pavardė) (parašas)

Patikrino (v. pavardė) (parašas)

2020 10 05
(irenginio tyrinėjimo data)