

Lietaus kanalizacija (komunikacija)		šulinys (irenginio pavadinimas)		Nr. 113	KORTELĖ
Vilnius (miestas)		Beržuonos g. (gatvė)		192-A-11 (76/31 - 0277) (planšeto nomenklatūra)	

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis

Horizontalinis

Aukščių sistema LAS07

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ketus	320		191,73	Ar yra vandens?
Žemė			0.00	191,73	Ar yra dujų?
Sienos	pvc				Pastabos
Dugnas	pvc	315	1,44	190,29	
Vamzdžiai	Nr. 1	pvc	160	Viršus	
				Apačia	1,44 190,29
	Nr. 2	pvc	200	Viršus	
				Apačia	1,44 190,29
	Nr. 3			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 4			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 3a			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 4a			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 5			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 5a			Viršus	
				Apačia	

Geokada

Kvalifikacijos paž. 1GKV-395

Objektas:

Sudarė

J. Kašėta
(v. pavardė) (parašas)

Patikrino

(v. pavardė) (parašas)

2020 10 05
(irenginio tyrinėjimo data)