



Fekalinė kanalizacija (komunikacija)		šulinys (įrenginio pavadinimas)		Nr. 209	KORTELĖ
Vilnius (miestas)		Beržuonos g. (gatvė)		192-A-11 (76/31 - 0278) (planšetų nomenklatura)	


Vertikalinis



Horizontalinis



Priešinio brėžinys



Aukščių sistema LAS07					
Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ketus	320		191,46	Ar yra vandens?
Žemė			0.00	191,46	Ar yra dujų?
Sienos	pvc				Pastabos
Dugnas	pvc	315	1,31	190,15	
Vamzdžiai	Nr. 1	pvc	160	Viršus	
				Apačia	1,02 190,44
	Nr. 2	pvc	200	Viršus	
				Apačia	1,31 190,15
	Nr. 3			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 3a			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 4a			Apačia	
	Nr. 5			Apačia	
	Nr. 5a			Apačia	

Geokada

Kvalifikacijos paž. 1GKV-395

Objektas:

Sudarė J. Kašėta
(v. pavardė) (parašas)

Patikrino (v. pavardė) (parašas)

2020 10 05
(įrenginio tyrinėjimo data)

