

Lietaus kanalizacija (komunikacija)		šulinys (irenginio pavadinimas)		Nr. 212	KORTELĖ
Vilnius (miestas)		Beržuonos g. (gatvė)		192-A-11 (76/31 - 0277) (planšeto nomenklatura)	

Vertikalinis

Horizontalinis

Priešimo brėžinys

Aukščių sistema LAS07					
Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ketus	320		191,54	Ar yra vandens?
Žemė			0.00	191,54	Ar yra dujų?
Sienos	pvc				Pastabos
Dugnas	pvc	315	1,28	190,26	
Vamzdžiai	Nr. 1	pvc	160	Viršus	
				Apačia	1,28 190,26
	Nr. 2	pvc	315	Viršus	
				Apačia	1,28 190,26
	Nr. 3	pvc	160	Viršus	
				Apačia	0,97 190,57
	Nr. 4			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 3a			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 4a			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 5			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 5a			Viršus	
				Apačia	

Geokada

Kvalifikacijos paž. 1GKV-395

Objektas:

Sudarė J. Kašėta (v. pavardė) (parašas)

Patikrino (v. pavardė) (parašas)

2020 10 05

(irenginio tyrinėjimo data)