

Buitinis ir ūkinis nuotekų tinklas
(Komunikacija)

Infiltracinis šulinys
(įrenginio pavadinimas)

Nr.92 KORTELĖ

Vilniaus
(Miestas)


Galvės 1-oji g.
(Gatvė)

(LKS)
74/30-0047, 205-B-16
(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS
(Matmenys duoti m)

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės
Dangtis		PLST	650			154.65	nėra
Žemė				0.00		154.65	Ar yra vandens
Sienos		BET					Ar yra dujų
Dugnas		BET	—	2.83		151.82	Pastabos
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	110	Viršus	1.15	153.52	Vaivos Iljinienės individuali veikla
				Apačia			
	Nr.2			Viršus			
				Apačia			
	Nr.3			Viršus			
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			
				Apačia			
				Viršus			
				Apačia			
				Viršus			
				Apačia			
			Viršus				
			Apačia				
Objekto nr. Ob_Nr							
Sudarė						V. Iljinienė	
Patikrino						V. Iljinienė	
DATA 2020-01-28							
(įrenginio tyrinėjimo data)							