

(Komunikacija)

(įrenginio pavadinimas)

(Miestas)

(Gatvè)


Nr.(_____) 45A KORTELE

(74/30-0156) 227-A-1
(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis		Ketus	660			126.51
Žemė		Žvyras		0.00		126.51
Sienos		Betonas				
Dugnas		Betonas	0.70	0.80		125.71
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	110	Viršus	0.75	125.76
				Apačia	0.86	125.65
	Nr. 2	PVC	160	Viršus	0.71	125.80
				Apačia	0.87	125.64
	Nr. 3			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 8			Viršus		
				Apačia		

Lipynės –
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens _____

Ar yra dujų _____

Pastabos $X = 6053231.27$; $Y = 573900.47$

UAB "Inžinerinė geodezija"

Objekto nr.

Sudarè

	G. Petrauskas
Parašas	Pavardė

Patikrino

Parašas	Pavardė
---------	---------

2020-10-23

(įrenginio tyrinėjimo data)