




Fekalinė kanalizacija (Komunikacija)		šulinėlis (Įrenginio pavadinimas)		Kortelė Nr. 32a			
Vilnius (Miestas)		Naujasodžio (gatvė)		74/30-0158 (227-A-7) (Planšeto nomenklatura)			
ŠULINIO PUVIAI (m.)				PRIRIŠIMO SCHEMA			
				$x = 6053004.40$ $y = 574318.62$			
Vertikalusis							
Horizontalusis							
							
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra	
Dangtis		KET	300	—	127.47	(Medžiaga, kiekis) —	
Žemė		—	—	0.00	127.47	Ar yra vandens? ---- nėra	
Sienos		PVC	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra	
Dugnas		PVC	315	—	—	Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1	PE	50	Viršus		LAS07	
				Apačia	1.01		126.46
	Nr.2	PVC	160	Viršus		UAB "Vilniaus topografija"	
				Apačia	1.73		125.74
	Nr.3			Viršus		Objektas: Naujasodžio g. 66	
				Apačia			
	Nr.4			Viršus		Sudarė  A. Venclovas	
				Apačia			
	Nr.5			Viršus		(parašas)	(pavardė)
				Apačia			
	Nr.6			Viršus		2019 m. 08 mėn. (Įrenginio tyrinėjimo data)	
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			
				Apačia			