

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 33

Vilnius
(Miestas)

Naujasodžio
(gatvė)

74/30-0158 (227-A-7)
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

x= 6053006.98
y= 574320.96

Vertikalusis

Horizontalusis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynes nėra
Dangtis	KET	150	—	127.54	(Medžiaga, kiekis) —
Zemė	—	—	0.00	127.54	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	—	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	—	—	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PE	63	Viršus 1.70 125.84	LAS07
			Apačia		
	Nr.2	PE	63	Viršus 1.70 125.84	UAB "Vilniaus topografija"
			Apačia		
	Nr.3	PE	32	Viršus 1.70 125.84	Objektas: Naujasodžio g. 66
			Apačia		
	Nr.4			Viršus	Sudarė A.Venclovas
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	(parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	2019 m. 08 mėn.
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	(Įrenginio tyrinėjimo data)
				Apačia	