



<u>KF</u> (komunikacija)		<u>šulinys</u> (įrenginio pavadinimas)		Nr. <u>77</u>		KORTELE	
<u>Vilniaus m.</u> (miestas)		<u>Kelmijos Sodų 58-oji g.</u> (gatvė)		<u>230 - B - 16</u> <u>(76/30 - 0207)</u> (planšetų nomenklatura)			

Šulinio pjūviai


Vertikalinis



Horizontalinis



Pririšimo brėžinys



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis)
Dangtis		ketus	315		161.32	Ar yra vandens?
Žemė						Ar yra dujų?
Sienos		PVC				Pastabos
Dugnas		PVC	315			AUKŠČIU. SISTEMA. LASO7..... 6052412.38..... 581551.23.....
Vamzdžiai	1	PVC	110	Viršus Apačia	1.37	159.95
	2	PVC	160	Viršus Apačia	1.37	159.95
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		

Objektas:

Sudarė O. Mingilė (v. pavardė) (parašas)

Patikrino J. Šalkauskas (v. pavardė) (parašas)

2020 12
(įrenginio tyrinėjimo data)



J. Šalkausko
personalinė įmonė
tel. 8 686 80075