

<u>KF</u> (komunikacija)	<u>šulinys</u> (įrenginio pavadinimas)	Nr. <u>83a</u>	KORTELE
<u>Vilniaus m.</u> (miestas)	<u>Kelmijos Sodų 58-oji g.</u> (gatvė)	<u>230 - B - 16</u> (76/30 - 0207)	(planšeto nomenklatūra)

Šulinio pjūviai

Vertikalinis

Horizontalinis

Pririšimo brėžinys

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis)		
Dangtis	ketus	315		162.78	Ar yra vandens?		
Žemė					Ar yra dujų?		
Sienos	PVC				Pastabos		
Dugnas	PVC	315					
Vamzdžiai	1	PVC	110	Viršus Apačia	0.55	162.23	 J. Šalkausko personalinė įmonė tel. 8 686 80075
	2	PVC	160	Viršus Apačia	0.55	162.23	
	3	PVC	110	Viršus Apačia	0.55	162.23	
				Viršus Apačia			
				Viršus Apačia			Objektas: Sudarė <u>O. Mingilė</u> (v. pavardė) (parašas) Patikrino <u>J. Šalkauskas</u> (v. pavardė) (parašas) 2020 12 (įrenginio tyrinėjimo data)
				Viršus Apačia			
				Viršus Apačia			
				Viršus Apačia			