



<u>KF</u> (komunikacija)		<u>šulinys</u> (įrenginio pavadinimas)		Nr. <u>94</u>		KORTELE	
<u>Vilniaus m.</u> (miestas)		<u>Kelmijos Sodų 58-oji g.</u> (gatvė)		<u>230 - B - 16</u> <u>(76/30 - 0207)</u> (planšeto nomenklatūra)		Š ↑	

Šulinio pjūviai


Vertikalinis



Horizontalinis



Pririšimo brėžinys



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ar yra dujų? Pastabos AUKŠČIU. SISTEMA. LASOZ.....6052416.21.....581609.78.....
Dangtis		ketus	315			162.09	
Žemė							
Sienos		PVC					
Dugnas		PVC	315				
Vamzdžiai	1	PVC	110	Viršus			 J. Šalkausko personalinė įmonė tel. 8 686 80075
				Apačia	0.64	161.45	
	2	PVC	160	Viršus			
				Apačia	0.93	161.16	
				Viršus			
				Apačia			
				Viršus			
				Apačia			
						Objektas:	Sudarė <u>O. Mingilė</u> (v. pavardė) (parašas) Patikrino <u>J. Šalkauskas</u> (v. pavardė) (parašas)
						2020 12	
						(įrenginio tyrinėjimo data)	