

Nuotekinė kanalizacija
(komunikacija)

Šulinys
(įrenginio pavadinimas)

Nr. 128 KORTELE

Vilnius
(miestas)

Melioratorių g.
(gatvė)


230 - B - 2
(planšeto nomenklatura)





Šulinio pjūviai

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės nėra..... (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		PVC	315			173.38	Ar yra vandens? yra...		
76730-0145				0.00		173.38	Ar yra dujų?yra		
Sienos		PVC					Pastabos		
Dugnas		PVC	315	1.55		171.83			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	110	Viršus	1.55	171.83	RYČIO GRIGO individuali veikla Kval. paž. nr. 1GKV – 503		
				Apačia					
	Nr. 2	PVC	110	Viršus	1.55	171.83			
				Apačia					
	Nr. 3			Viršus					
				Apačia					
				Viršus			Objektas:		
				Apačia					
				Viršus			Sudarė	R. Grigas	
				Apačia				(v. pavardė)	
			Viršus			LAS07			
			Apačia						
			Viršus			2020 02 01 (įrenginio tyrinėjimo data)			
			Apačia						