

Buitinių nuotekų kanalizacija
(komunikacija)

Šulinys
(įrenginio pavadinimas)

Nr. 102

KORTELE

Vilniaus m.
(miestas)

Melioratorių g.
(gatvė)


76/30 – 0145 (230-B-3)s
(planšeto nomenklatūra)

Šulinio pjūviai



Pririšimo brėžinys

76-30-0145

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės	Lipynės.....nėra..... (medžiaga, kiekis)
Dangtis	KET	315		169.64	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	PVC				Pastabos
Dugnas	PVC	315	0.87	168.77	X=6053134.26 Y=581188.86 LASO?
Vamzdžiai	1	PVC	110	Viršus Apačia	UAB "Tikslė Riba Geodezininkas Jaroslav Blaževič 1GKV – 523 Objektas: Vilniaus m. Melioratorių g. Sudarė J.Blaževič (v. pavardė) (parašas) Patikrino J.Blaževič (v. pavardė) (parašas) 2020 07 (įrenginio tyrinėjimo data)
			1.01		
	2	PVC	160	Viršus Apačia	
			1.02		
	3	PVC	110	Viršus Apačia	
			1.01		
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	