

Buitinių nuotekų kanalizacija
(komunikacija)

Šulinys
(įrenginio pavadinimas)

Nr. 151A

KORTELE

Vilniaus m.
(miestas)


Melioratorių g.
(gatvė)

76/30 – 0145 (230-B-3)s
(planšeto nomenklatura)



Šulinio pjūviai

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės	Lipynės..... nėra..... (medžiaga, kiekis)
Dangtis	KET	315		169.50	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	PVC				Pastabos
Dugnas	PVC	315	1.02	168.48	X=6053099.33 Y=581178.08 LAS07
Vamzdžiai	1	PVC	160	Viršus Apačia 1.16	UAB "Tiksli Riba Geodezininkas Jaroslav Blaževič 1GKV – 523
	2	PVC	160	Viršus Apačia 1.17	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	Objektas: Vilniaus m. Melioratorių g.
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	Sudarė J.Blaževič (v. pavardė) (parašas)
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
					2020 07 (įrenginio tyrinėjimo data)