

Buitinių nuotekų kanalizacija
(komunikacija)

Sulinys
(įrenginio pavadinimas)

Nr. 152A

KORTELE

Vilniaus m.
(miestas)


Melioratorių g.
(gatvė)

76/30 - 0145 (230-B-3)S
(planšeto nomenklatura)



Šulinio pjūviai

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės	Lipynės.... nėra..... (medžiaga, kiekis)
Dangtis	KET	315		169.63	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	PVC				Pastabos
Dugnas	PVC	315	1.13	168.50	X=6053110.80 Y=581182.00 LAS07
Vamzdžiai	1	PVC	160	Viršus Apačia	UAB "Tikslė Riba Geodezininkas Jaroslav Blaževič 1GKV - 523
				1.26	
	2	PVC	160	Viršus Apačia	
				1.27	
				Viršus Apačia	Objektas: Vilniaus m. Melioratorių g. Sudarė J. Blaževič (v. pavardė) (parašas) Patikrino J. Blaževič (v. pavardė) (parašas)
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
					2020 07 (įrenginio tyrinėjimo data)