

Vandentiekis
(komunikacija)

antžeminis hidrantas
(įrenginio pavadinimas)

Nr. 77

KORTELE

Vilnius
(miestas)

Kelmijos Sodų 61-oji g.
(gatvė)


230-D-4 (76/30-0227)
(planšeto nomenklatūra)

Š


Šulinio pjūviai

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis)	
Dangtis						162.88	Ar yra vandens?-...	
Žemė							Ar yra dujų?-.....	
Sienos							Pastabos sklendės dangčio altitudė išmatuota, esant neasfaltuotai, ar kitai kelio dangiai. Atlikus kelio remonto darbus, sklendės dangčio altitudė gali pasikeisti.	
Dugnas								
Vamzdžiai	1	PE	110	Viršus	1.78	161.10	 AUKŠČIŲ SISTEMA LAS07	
				Apačia			Pastabos	
	2			Viršus				
				Apačia				
	3			Viršus			Objektas:	
				Apačia				
	4			Viršus			Sudarė	
				Apačia				
	5			Viršus			Patikrino	
				Apačia				
	6			Viršus			2019 09 (įrenginio tyrinėjimo data)	
				Apačia				
	7			Viršus				
				Apačia				