

Liet. nuot. tinkl., dren.

(Komunikacija)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys

(Įrenginio pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)

Katiliškių

(Gatvė)

Nr.() 93 KORTELĖ

76/30-0179


232-A-8

(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės <u>3</u> (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens _____ Ar yra dujų _____ Pastabos <u>X = 6052923.18; Y = 584647.62</u> <u>LAS07</u> _____										
Dangtis		Ketus	650			175.49											
Žemė		Cementas		0.00		175.49											
Sienos		Betonas															
Dugnas		Betonas	1000	1.35		174.14											
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	250	Viršus	1.18	174.31	MB SURV LT Objekto nr. _____ <table><tr><td rowspan="2">Sudarė</td><td></td><td>P. Vyčas</td></tr><tr><td>Parašas</td><td>Pavardė</td></tr><tr><td rowspan="2">Patikrino</td><td></td><td>P.Tverkus</td></tr><tr><td>Parašas</td><td>Pavardė</td></tr></table> 2019-12-02 (įrenginio tyrinėjimo data)	Sudarė		P. Vyčas	Parašas	Pavardė	Patikrino		P.Tverkus	Parašas	Pavardė
				Sudarė		P. Vyčas											
	Parašas	Pavardė															
	Patikrino		P.Tverkus														
		Parašas	Pavardė														
	Apačia	1.43	174.06														
	Nr. 2	PVC	250	Viršus	1.18	174.31											
				Apačia	1.43	174.06											
	Nr. 3			Viršus													
				Apačia													
	Nr. 4			Viršus													
				Apačia													
	Nr. 5			Viršus													
				Apačia													
	Nr. 6			Viršus													
				Apačia													
Nr. 7			Viršus														
			Apačia														
Nr. 8			Viršus														
			Apačia														

2019-12-02

(Įrenginio tyrinėjimo data)