

Vandentiekis
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrengimo pavadinimas)

203 Kortelė

Vilniaus m.
(Miestas)


Dangeručio g.
(gatvė)

76/34-0209 (31-A-15)
(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Matavimai atlikti LAS07 aukščių sistemoje

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras (mm)	Atstumas nuo dangčio (m)		Altitudė	Lipynės:	
Dangtis		Ket	700			163.83	(medžiaga, kiekis)	
Žemė						163.55	Ar yra vandens?	
Sienos		Bet					Ar yra dujų?	
Dugnas		Bet	1.00	3.52		160.31		
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	250	Viršus	3.16	160.67		
				Apačia				
	Nr. 2	PE	250	Viršus	3.16	160.67		Objektas: Vilniaus m. sav. Daujoto g.
				Apačia				
	Nr. 3			Viršus				
				Apačia				
	Nr. 4			Viršus				
				Apačia				
	Nr. 5			Viršus			Sudarė	E. Petkus (pavardė)
				Apačia				
	Nr. 6			Viršus				
				Apačia				
	Nr. 7			Viršus				2021-03-05 (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia				