

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Irengimo pavadinimas)

232 Kortelė

Vilniaus m.
(Miestas)


Daujoto g.
(gatvė)

76/34-0210 (31-A-15)
(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Matavimai atlikti LAS07 aukščių sistemoje

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras (mm)	Atstumas nuo dangčio (m)	Altitudė	Lipynės:
Dangtis	Ket	190		160.63	(medžiaga, kiekis)
Žemė					Ar yra vandens?
Sienos					Ar yra dujų?
Dugnas					
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	110	Viršus 2.43 Apačia	158.20
	Nr. 2	PE	110	Viršus 2.43 Apačia	158.20
	Nr. 3	PE	63	Viršus 2.43 Apačia	158.20
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	

GEO
EKSPERTAI

Objektas: Vilniaus m. sav. Daujoto g.

Sudarė

[Signature]
(parašas)

E. Petkus
(pavardė)

2020-04-30
(Irengimo tyrinėjimo data)