

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrengimo pavadinimas)

34 Kortelė

Vilniaus m.
(Miestas)


Daujoto g.
(gatvė)

76/34-0230 (31-C-3)
(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Matavimai atlikti LAS07 aukščių sistemoje

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras (mm)	Atstumas nuo dangčio (m)		Altitudė	Lipynės: 3		
Dangtis		Ket	700			160.27	(medžiaga, kiekis)		
Žemė							Ar yra vandens?		
Sienos		Bet					Ar yra dujų?		
Dugnas		Bet	1000	1.40		158.87			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	200	Viršus					
				Apačia	1.41	158.86			
	Nr. 2	PVC	200	Viršus					
				Apačia	1.45	158.82			
	Nr. 3			Viršus			Objektas: Vilniaus m. sav, Daujoto g.		
				Apačia					
	Nr. 4			Viršus					
				Apačia					
	Nr. 5			Viršus			Sudarė		E. Petkus (parašas) (pavardė)
				Apačia					
	Nr. 6			Viršus					
				Apačia					
	Nr. 7			Viršus			2020-04-30 (Įrengimo tyrinėjimo data)		
				Apačia					