

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Irengimo pavadinimas)

72 Kortelė

Vilniaus m.
(Miestas)


Daujoto g.
(gatvė)

76/34-0230 (31-C-3)
(Planšto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Matavimai atlikti LAS07 aukščių sistemoje

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras (mm)	Atstumas nuo dangčio (m)	Altitudė	Lipynės:
Dangtis	PVC	400		160.35	(medžiaga, kiekis)
Žemė				160.09	Ar yra vandens?
Sienos	PVC				Ar yra dujų?
Dugnas	PVC	400	1.37	158.98	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	160	Viršus	 Objektas: Vilniaus m. sav. Daujoto g.
				Apačia	
	Nr. 2	PVC	200	Viršus	
				Apačia	
	Nr. 3	PVC	160	Viršus	
				Apačia	
	Nr. 4			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 5			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 6			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 7			Viršus	
				Apačia	

GEO
EKSPERTAI

Objektas: Vilniaus m. sav. Daujoto g.

Sudarė

(parašas)

E.Petkus
(pavardė)

2020-04-30
(Irengimo tyrinėjimo data)