

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Irengimo pavadinimas)

84 Kortelė

Vilniaus m.
(Miestas)


Daujoto g.
(gatvė)

76/34-0230 (31-C-3)
(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis




Matavimai atlikti LAS07 aukščių sistemoje

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras (mm)	Atstumas nuo dangčio (m)		Altitudė	Lipynės: (medžiaga, kiekis)
Dangtis	PVC	400			160.27	
Žemė					159.51	Ar yra vandens?
Sienos	PVC					Ar yra dujų?
Dugnas	PVC	400	1.40		158.87	 Objektas: Vilniaus m. sav, Daujoto g.
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	160	Viršus		
				Apačia	1.61	
	Nr. 2	PVC	200	Viršus		
				Apačia	1.62	
	Nr. 3	PVC	160	Viršus		
				Apačia	1.61	
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		

GEO EKSPERTAI

Objektas: Vilniaus m. sav, Daujoto g.

Sudarė  E. Petkus
(parašas) (pavardė)

2020-04-30
(Irengimo tyrinėjimo data)