

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrengimo pavadinimas)

87 Kortelė

Vilniaus m.
(Miestas)


Daujoto g.
(gatvė)

76/34-0230 (31-C-3)
(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Matavimai atlikti LAS07 aukščių sistemoje

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras (mm)	Atstumas nuo dangčio (m)	Altitudė	Lipynės: 5 (medžiaga, kiekis)
Dangtis	Ket	700		159.67	
Žemė				159.61	Ar yra vandens?
Sienos	Bet				Ar yra dujų?
Dugnas	Bet	1000	1.67	158.00	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	200	Viršus	
				Apačia	1.76
	Nr. 2	PVC	200	Viršus	
				Apačia	1.76
	Nr. 3	PVC	200	Viršus	
				Apačia	1.40
	Nr. 4			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 5			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 6			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 7			Viršus	
				Apačia	

GEO
EKSPERTAI

Objektas: Vilniaus m. sav, Daujoto g.

Sudarė  E. Petkus
(parašas) (pavardė)

2020-04-30
(Įrengimo tyrinėjimo data)