

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Irengimo pavadinimas)

88 Kortelė


Vilniaus m.
(Miestas)

Daujoto g.
(gatvė)

76/34-0230 (31-C-3)
(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJŪVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA



Matavimai atlikti LAS07 aukščių sistemoje

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras (mm)	Atstumas nuo dangčio (m)	Altitudė	Lipynės:
Dangtis	Ket	190		160.08	(medžiaga, kiekis)
Žemė				159.65	Ar yra vandens?
Sienos					Ar yra dujų?
Dugnas					
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	110	Viršus 2.08 Apačia	158.00
	Nr. 2	PE	110	Viršus 2.08 Apačia	158.00
	Nr. 3	PE	63	Viršus 2.08 Apačia	158.00
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Objektas: Vilniaus m. sav. Daujoto g.
					Sudarė  (parašas) E. Petkus (pavardė)
					2020-04-30 (Irengimo tyrinėjimo data)