

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrengimo pavadinimas)

112 Kortelė

Vilniaus m.
(Miestas)


Daujoto g.
(gatvė)

76/34-0230 (31-C-4)
(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalūsiai



Horizontalūsiai



Matavimai atlikti LAS07 aukščių sistemoje

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras (mm)	Atstumas nuo dangčio (m)		Altitudė	Lipynės: 4	
Dangtis		Ket	700			156.57	(medžiaga, kiekis)	
Žemė						156.33	Ar yra vandens?	
Sienos		Bet					Ar yra dujų?	
Dugnas		Bet	1000	1.00		155.57		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	200	Viršus				
				Apačia	0.50	156.07	Objektas: Vilniaus m. sav, Daujoto g.	
	Nr. 2	PVC	200	Viršus				
				Apačia	1.13	155.44	Sudarė  E.Petkus (parašas) (pavardė)	
	Nr. 3			Viršus				
				Apačia			2021-03-05 (Įrengimo tyrinėjimo data)	
	Nr. 4			Viršus				
				Apačia				
	Nr. 5			Viršus				
				Apačia				
	Nr. 6			Viršus				
				Apačia				
	Nr. 7			Viršus				
				Apačia				