

(Komunikacija)

(jrenginio pavadinimas)

(Miestas)

(Gatvè)


Nr.(_____) 32 KORTELE

(77/34-0187) 33-A-16



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis		Ketus	320			134.76
Žemė		Cementas		0.00		134.76
Sienos		Ketus				
Dugnas		Plastm.	315	2.62		132.14
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	160	Viršus	2.24	132.52
				Apačia	2.40	132.36
	Nr. 2	PVC	160	Viršus	2.46	132.30
				Apačia	2.62	132.14
	Nr. 3			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 8			Viršus		
				Apačia		

Lipynės —
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens _____

Ar yra dujų _____

Pastabos $X = 6072505.16$; $Y = 586595.61$

UAB "Inžinerinė geodezija"

Objekto nr.

Sudarè

	G. Petrauskas
Parašas	Pavardė

Patikrino

Parašas	Pavardė
---------	---------

2020-09-16

(įrenginio tyrinėjimo data)