

NAFTOS GAUDYKLIS KORTELĖ Nr.

82A

77/34-0189

2020

Vilnius

BALSIO,

33-B-10

(ireng. pastatymo metai)

(miestas)


(gatvė)

(planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI:

Pririšimo brėžinys:

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės
Dangtis	ket.	650		130,57	5 (medžiaga, kiekis)
Žemė					Ar yra vandens?
Sienos	bet.				UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
Dugnas	bet.	1000			
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	315	Viršus	128,46
				Apačia	
	Nr.2	PVC	315	Viršus	128,46
				Apačia	
	Nr.3			Viršus	
				Apačia	
	Nr.			Viršus	
				Apačia	
	Nr.			Viršus	
				Apačia	
	Nr.			Viršus	
				Apačia	



Sudarė:

Arvydas Černiauskas
Direktorius

2020.03. *[Signature]*