

(Komunikacija)

(įrenginio pavadinimas)

(Miestas)

(Gatvè)

Nr.(_____) 57A KORTELE


77/34-0189 33 - B - 11

(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės
Dangtis	Med.	760		130.81
Žemė	Gruntas		0.00	130.81
Sienos	Betonas			
Dugnas	Betonas	1000	2.22	128.59

Lipynės $\frac{7}{(\text{medžiaga, kiekis})}$

Ar yra vandens _____

Ar yra dujų _____

Pastabos $X = 6072697.66$; $Y = 587163.73$

Vamzdžiai	Nr. 1	Pe	32	Viršus	1.83	128.98
				Apačia	1.86	128.95
	Nr. 2	Pe	32	Viršus	1.83	128.98
				Apačia	1.86	128.95
	Nr. 3	Pe	32	Viršus	1.83	128.98
				Apačia	1.86	128.95
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 8			Viršus		
				Apačia		

UAB "Inžinerinė geodezija"

Objekto nr.

Sudarè

Patikrino

2020-11-03

(įrenginio tyrinėjimo data)