



<u>Vandentiekis</u> (Komunikacija)	<u>šulinys</u> (Įrenginio pavadinimas)	<u>Kortelė Nr. (236a)</u>
<u>Vilnius</u> (Miestas)	<u>Alko</u> (gatvė)	<u>77/34-0188 (33-B-9)</u> (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

Vertikalusis




Horizontalusis



PRIRIŠIMO SCHEMA

x= 6072515.71
y= 586835.34



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės met. 7	
Dangtis	KET	650	—	132.48	(Medžiaga, kiekis)	
Zemė	—	—	0.00	132.48	Ar yra vandens? ---- nėra	
Sienos	BET	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra	
Dugnas	BET	1500	2.32	130.16	Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1	PE	63	Viršus 2.03 Apačia	130.45	LAS07
	Nr.2	PE	63	Viršus Apačia	130.45	
	Nr.3	PE	63	Viršus Apačia	130.45	
	Nr.4			Viršus Apačia		
	Nr.5			Viršus Apačia		UAB "Vilniaus topografija"
	Nr.6			Viršus Apačia		
	Nr.7			Viršus Apačia		
						Objektas: Alko g. 14
						Sudarė <u>A. Vencklovas</u> (parašas) (pavarde)
						2020 m. 03 mėn. (Įrenginio tyrinėjimo data)