


Buitinė nuotrauka	KORTELE Nr.	215	77/34-0228
2020	Vilnius	Laimos	33-D-2
(įreng. pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)	(planšeto nomenklatūra)


ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis

Pririšimo brėžinys:



Horizontalinis



$$x = 6072.025, 10$$

$$y = 586974, 03$$

Pavard.	Medž.	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės
Dangtis				130,95	(medžiaga, kiekis)
Žemė					Ar yra vandens?
Sienos	PVC				
Dugnas	PVC	315	1,63	129,32	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	160	Viršus	 Sudarė: Arvydas Černiauskas Direktorius 2020.05. <i>[Signature]</i>
				Apačia 1,73	
	Nr.2	PVC	160	Viršus	
				Apačia 1,73	
	Nr.3	PVC	110	Viršus	
				Apačia 1,73	
	Nr.			Viršus	
				Apačia	
	Nr.			Viršus	
				Apačia	
	Nr.			Viršus	
				Apačia	