

Lietaus nuotekos
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 141

Vilnius
(Miestas)

Konservatorijos sodų 3-joji g 77/34 -0215 (34-A-16)
(gatvė)


(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)



PRIRIŠIMO SCHEMA

6072381.88
588622.28

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra	
Dangtis		KET	800	—		99.03	(Medžiaga, kiekis) —	
Žemė			—	0.00			Ar yra vandens? — nėra	
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra	
Dugnas		PVC	1000	—		—	Pastabos: —	
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus		97.03	UAB "GEODESMA"	
				Apačia	2.00			
	Nr.2	PVC	200	Viršus		97.03		
				Apačia	2.00			
	Nr.3			Viršus			Objektas: Konservatorijos sodų 3-oji g	
				Apačia				
	Nr.4			Viršus			Sudarė	N. Žukaitienė (parašas) (pavardė)
				Apačia				
	Nr.5			Viršus				
				Apačia				
	Nr.6			Viršus				
				Apačia				
	Nr.7			Viršus			2021m.03mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)	
				Apačia				