75/33-0049

| | | |
|---|---|---|
| Buitinių nuotekų šulinio Nr. 11 | KORTELĖ | 48-D-15 |
| (įrenginio pavadinimas) | (plane) | (planšeto nomenklatūra) |
| 2018 | Vilnius | Vincento Gorskio g. |
| (Šul.pastatymo metai) | (miestas) | (gatvė) |

ŠULINIO PJŪVIAI:
Vertikalinis




Horizontalinis




Pririšimo brėžinys




| Pavad. | | Medž | Diametras mm. | Atstumas nuo dangčio m. | Altitudės m. |
|---|---|---|---|---|---|
| Dangtis | | ket. | 300 | | 178.11 |
| Žemė | | | | 0.00 | 178.11 |
| Sienos | | PVC | | | |
| Dugnas | | PVC | 315 | 0.96 | 177.15 |
| VAMZDŽIAI | Nr.1 | PVC | 160 | Viršus | |
| | | | | Apačia 1.12 | 176.99 |
| | Nr.2 | PVC | 160 | Viršus | |
| | | | | Apačia 1.12 | 176.99 |
| | Nr.3 | PVC | 160 | Viršus | |
| | | | | Apačia 1.12 | 176.99 |
| | Nr.4 | | | Viršus | |
| | | | | Apačia | |
| | Nr.5 | | | Viršus | |
| | | | | Apačia | |

Lipynės _____
(medžiaga,kiekis)

Ar yra vandens? —

Ar yra dujų —

Koordinačių sistema: LKS-94
Aukščių sistema: LAS-07

UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"

| | | |
|---|---|---|
| Sudarė | A. Černiauskas | |
| | (pavardė) | (parašas) |
| Patikrino | | |
| | (pavardė) | (parašas) |

2020.12.15
(kortelės sudarymo data)

Dokumentą elektroniniu parašu pasirašė ARVYDAS ČERNIAUSKAS
Data: 2020-12-15 15:45:34