


Fekalinės kanalizacijos šulinys Nr. 74	KORTELE	75/33-0050 48-D-15
(renginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2020	Vilnius	V.Gorskio
(pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:


Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



$$\begin{aligned} x &= 6069428.39 \\ y &= 577278.48 \end{aligned}$$

Horizontalinis



Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės
Dangtis	ket.	400		179.19	nera
Žemė			0.00	179.19	(medžiaga, kiekis)
Sienos	PVC				Ar yra vandens? —
Dugnas	PVC				UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	Viršus		
			Apačia	1.38	
	Nr.2	PVC	Viršus		
			Apačia	1.38	
	Nr.3	PVC	Viršus		
			Apačia	1.38	
	Nr.4	PVC	Viršus		
			Apačia	1.38	
					Sudarė  Arvydas Černiauskas DIRECTOR 2020.07.