


Fekalinės kanalizacijos šulinys Nr. 75	KORTELE	75/33-0050 48-D-15
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2020	Vilnius	V.Gorskio
(pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:


Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



$$\begin{aligned} \oplus x &= 6069430.52 \\ y &= 577281.91 \end{aligned}$$

Horizontalinis



Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	nera
Dangtis	ket.	400		179.24		(medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00	179.24	Ar yra vandens?	—
Sienos	PVC				UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"	
Dugnas	PVC					
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	160	Viršus		
				Apačia	1.38	177.86
	Nr.2	PVC	160	Viršus		
				Apačia	1.38	177.86
	Nr.3	PVC	110	Viršus		
				Apačia	1.38	177.86
	Nr.4	PVC	110	Viršus		
				Apačia	1.38	177.86
						Sudarė Arvydas Černauskas Direktorius 2020.07.