


Fekalinės kanalizacijos šulinys Nr. 76	KORTELE	75/33-0050 48-D-15
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2020	Vilnius	V. Gorskio
(pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:


Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



$$\begin{aligned} \oplus x &= 6069434.22 \\ y &= 577288.20 \end{aligned}$$

Horizontalinis



Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės
Dangtis	ket.	400		179.48	nera
Žemė			0.00	179.48	(medžiaga, kiekis)
Sienos	PVC				Ar yra vandens? —
Dugnas	PVC				UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	160	Viršus	
				Apačia 1.55	
	Nr.2	PVC	160	Viršus	
				Apačia 1.55	
	Nr.3	PVC	160	Viršus	
				Apačia 1.55	
	Nr.4	PVC	110	Viršus	
				Apačia 1.55	
					Sudarė Arvydas Černiauskas Direktorius 2020.07.