| Lietaus nuotekų šalinimo tinklo grotelės (įrenginio pavadinimas) | Nr.( ) (abrise) 143 (plane) | KORTELĖ | 51-C-11 (76/33-0030 (planšeto nomenklatūra) |
|---|---|---|---|
| 2019 (įrenginio pastatymo metai) | Vilniaus m. (miestas) | | Santariškių g. (gatvė) |

a) Vertikalinis :




PRIRIŠIMO BRĖŽINYS :




b) Horizontalinis :




| Pavadinimas | | Medžiaga | Skersmenys mm. | Atst. nuo dangčio m. | | Altitudės |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dangtis | | met. | 650 | | | 156.38 |
| Žemė | | | | 0.00 | | 156.38 |
| Sienos | | bet. | | | | |
| Dugnas | | bet. | 700 | 2.17 | | 154.21 |
| Krypties Nr. | Vamzd. Nr. | | | | | |
| | Nr.1 | PVC | 200 | v.l. | 1.76 | 154.62 |
| | Nr.2 | PE | 200 | v.l. | 1.79 | 154.59 |

Lipynės kilpos, 3 (medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? nėra

Ar yra dujų? nėra

Pastabos: X=6069632.64; Y=582376.02

LAS07

UAB "Aukštaitijos matininkų biuras"

Objekto Nr. I.15/19-V

| | | |
|---|---|---|
| Sudarė | A. Prosianikov (pavardė) | (parašas) |
| Patikrino | (pavardė) | (parašas) |

2019 m. 05 men. d.
(įrenginio tyrinėjimo data)