| Lietaus nuotekų šalinimo tinklo grotelės | Nr.( ) 48 | KORTELĖ | 51-C-11 (76/33-0030 |
|---|---|---|---|
| (įrenginio pavadinimas) | (abrise) (plane) | | (planšeto nomenklatūra) |

| 2019 | Vilniaus m. | Santariškių g. |
|---|---|---|
| (įrenginio pastatymo metai) | (miestas) | (gatvė) |

a) Vertikalinis :




PRIRIŠIMO BRĖŽINYS :




b) Horizontalinis :




| Pavadinimas | | Medžiaga | Skersmenys mm. | Atst. nuo dangčio m. | | Altitudės |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dangtis | | met. | 650 | | | 160.92 |
| Žemė | | | | 0.00 | | 160.92 |
| Sienos | | bet. | | | | |
| Dugnas | | bet. | 700 | 2.18 | | 158.74 |
| Krypties Nr. | Vamzd. Nr. | | | | | |
| | Nr.2 | PVC | 200 | v.l. | 1.78 | 159.14 |

Lipynės kilpos, 4
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? nėra

Ar yra dujų? nėra

Pastabos: X=6069725.94; Y=582395.76
LAS07

Objekto Nr. I.15/19-V

| Sudarė | A. Prosianikov | |
|---|---|---|
| | (pavardė) | (parašas) |
| Patikrino | | |
| | (pavardė) | (parašas) |

2019 m. 05 men. d.
(įrenginio tyrinėjimo data)