

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 241

Vilnius
(Miestas)

M. Bukšos
(gatvė)

76/34-0392 (51-D-1)
(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PĖUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

x= 6070046.46
y= 582864.89

Vertikalusis

Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	150	—		155.58	(Medžiaga, kiekis) —
Žemė		—	—	0.00		155.58	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos		—	—	—		—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas		—	—	—		—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PE	110	Viršus	2.31	153.27	LAS07
				Apačia			
	Nr.2	PE	110	Viršus	2.31	153.27	UAB "Vilniaus topografija"
				Apačia			
	Nr.3	PE	32	Viršus	2.35	153.23	Objektas: M. Bukšos g. 39
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			Sudarė: A.Venclovas
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			(parašas) (pavardė)
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			2019 m. 07 mėn.
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			(Įrenginio tyrinėjimo data)
				Apačia			