

<u>Buitinės nuotekos</u> (Komunikacija)		<u>Šulinys</u> (Įrenginio pavadinimas)		<u>KORTELE</u> Nr. 25	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>V. Kuzmos g.</u> (Gatvė)		<u>76/34 – 0393</u> <u>51 – D – 2</u> (Planšetės moneklatūra)	
<u>ŠULINIO PJŪVIAI</u> (Matmenys duoti m)		<u>PRIRIŠIMO BRĖŽINYS</u>			
Vertikalinis					
Horizontalinis					
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė
Dangtis		Ket.	650		153.66
Žemė				–	153.66
Sienos		BET			
Dugnas		BET	2000	3.30	150.36
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	110	Viršus	
				Apačia	2.15
	Nr.2	PVC	160	Viršus	
				Apačia	2.18
	Nr.3	PVC	160	Viršus	
				Apačia	2.15
	Nr.4	PVC		Viršus	
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	
				Apačia	
Lipinės _____					
(Medžiaga, kiekis)					
Ar yra vandens? _____ nėra					
Ar yra dujų _____ nėra					
Pastabos LAS07					
X=6070222.38 Y=583035.72					
UAB "Geo group"					
Sudarė				R.Čaplis	
(parašas)				(pavardė)	
Patikrino				(parašas) (pavardė)	
2020-01-06					
(Įrenginio tyrinėjimo data)					