



Vandentiekis (Komunikacija)	šulinys (Įrenginio pavadinimas)	Kortelė Nr. (233)
Vilnius (Miestas)	Gegliškių (gatvė)	75/33-0103 (67-B-12) (Planšetų nomenklatura)

ŠULINIO PĖJUOIAI (m.)

Vertikalusis




Horizontalusis



PRIRIŠIMO SCHEMA

$x = 6068523.31$
 $y = 575596.22$



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės met.10
Dangtis	KET	650	—	181.21	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0.00	181.21	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	BET	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	BET	2000	2.72	178.49	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PE	110	Viršus 2.39 178.82	LAS07
			Apačia		
	Nr.2	PE	110	Viršus 2.39 178.82	UAB "Vilniaus topografija"
			Apačia		
	Nr.3	PE	63	Viršus 2.39 178.82	Objektas: Gegliškių g. 48
			Apačia		
	Nr.4			Viršus	Sudarys: A.Venclovas
			Apačia		
	Nr.5			Viršus	(parašas) (pavardė)
			Apačia		
	Nr.6			Viršus	
			Apačia		
	Nr.7			Viršus	2020 m. 09 mėn.
			Apačia		
(Įrenginio tyrinėjimo data)					