


75/33-0107

Buitinė nuot	Nr.	KORTELE	33	68-A-12
(renginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatura)		
20.19	Vilnius	TEKLIONU,		
(Sul.pastatymo metal)	(miestas)	(gatvė)		


ŠULINIO PŪVIATAI:

Vertikalinis

Pririšimo brėžinys




Horizontalinis



$$\begin{array}{r} \times 6068729,4 \\ \hline \diagup 576565,48 \end{array}$$

Pavard.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės
Dangtis	ket.			186,59	(medžiaga, kiekis)
Žemė			0,00		Ar yra vandens? —
Sienos	PVC				Ar yra dujų —
Dugnas	PVC	315			
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	160	Viršus	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
			1,13	185,46	
	Nr.2	PVC	160	Viršus	
			1,13	185,46	
	Nr.3	PVC	110	Viršus	Objektas
			1,13	185,46	



2020.02.

(kortelės sudarymo data)

(kortelės sudarymo data)

Arvydas Černauskas
Inžinierius