




Šulinys	KF		NR.13
2013	Vilnius	Ryšiškų g	68-A-15
(įrenginio pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)	planseto nomenklatura

Šulinio pjūviai :


Pririšimo brėžinys :



valymo įrenginys



6068460 06
576218 04



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio m	Altitudes	Lipynes (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	met	315		186 80	Ar yra vandens? -
Žeme			0 00	186 80	Ar yra dujų -
Sienos	PVC				Pastabos
Dugnas	PVC	315	2 27	184 53	
Vamzdžiai	Nr 1	PVC	160	Viršus	
			2 27	184 53	
	Nr 2	PVC	160	Viršus	
			2 27	184 53	
	Nr 3	PVC	160	Viršus	
			2 27	184 53	
	Nr 4	PVC	160	Viršus	
			1,46	185,34	
	Nr 5			Viršus	
				Apacia	
	Nr 6			Viršus	
				Apacia	
	Nr 7			Viršus	
				Apacia	



UAB Geodezijos centras
+370 673 92494
info@geocentras.lt
www.geocentras.lt

Sudare L Žilinskas 1GKV-585

2013-12-04
(korteles sudarymo data)

PAPILDYTA Nr.4

2019.08.

UAB "Geodeziniai

tyrinėjimai"

Arvydas Černiauskas
Direktorius

[Handwritten signature]