

Šulinys KF

NR.51

2013

Vilnius

Ryliškių g

68-A-15

(įrenginio pastatymo metai)

(miestas)


(gatvė)

planšeto nomenklatūra


Šulinio pjūviai :

Pririšimo brėžinys :


Vertikalinis



Horizontalinis



valymo įrenginys



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio m	Altitudes	Lipynes (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	met.	315		186.61	Ar yra vandens? -
Žeme			0.00	186.61	Ar yra dujų -
Sienos	PVC				Pastabos
Dugnas	PVC	315	2.28	184.33	
Vamzdžiai	Nr 1	PVC	160	Viršus	
			Apačia 2.28	184.33	
	Nr 2	PVC	160	Viršus	
			Apačia 2.28	184.33	
	Nr 3	PVC	160	Viršus	
			Apačia 2.28	184.33	
	Nr 4	PVC	160	Viršus	
			Apačia 2.28	184.33	
	Nr 5			Viršus	
				Apačia	
	Nr 6			Viršus	
				Apačia	
	Nr 7			Viršus	
				Apačia	



UAB Geodezijos centras
+370 673 92494
info@geocentras.lt
www.geocentras.lt

Sudarė L Žilinskas 1GKV-585

2013-12-04
(kortelės sudarymo data)

PAPILDYTA

Nr. 4

2019.08.

UAB „Geodezija“

Arvydas Černiauskas
Direktorius

tyrinėjimai