


Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas Nr. 51A


–	Vilnius	Tauliškių g.	68-A-5 75/33 – 0083
(įrenginio pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)	(planšeto nomenklatūra)

Šulinio pjūviai :


Vertikalinis



Pririšimo brėžinys



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio cm	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ar yra dujų Pastabos X=6068960.03 Y=575689.20
Dangtis		ket.	315		190.17	
Žemė		–		0.00	190.17	
Sienos		plst				
Dugnas		plst	315	2.09	180.08	
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	d110	Viršus 0.75	189.42	
				Apačia 0.86	189.31	
	Nr.2	PVC	d160	Viršus 2.05	188.12	
				Apačia 2.21	187.96	
	Nr.3			Viršus		UAB "Gitela"
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		Užsakymas: 64-I-2020
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		Sudarė: Ž. Daugirdas
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		Patikrino:
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		2020 07
				Apačia		