


Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas Nr. 9


–	Vilnius	Tauliškių g.	68–A–5 75/33 – 0083
(įrenginio pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)	(planšeto nomenklatūra)

Šulinio pjūviai :


Vertikalinis



Pririšimo brėžinys



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio cm		Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	1000			188.86	Ar yra vandens?
Žemė		–		0.00		188.86	Ar yra dujų
Sienos		bet.					Pastabos
Dugnas		–	1000	2,28		186,58	X=6068960.03 Y=575689.20
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	d160	Viršus	1.80	187.06	
				Apačia	1.96	186,90	
	Nr.2	PVC	d160	Viršus	2.16	186,70	UAB "Gitela"
				Apačia	2.32	186,54	
	Nr.3	PVC	d160	Viršus	2.16	186,70	
				Apačia	2.32	186,54	
	Nr.4	PVC	d160	Viršus	1.05	187,81	Užsakymas: 64–I–2020
				Apačia	1.17	187.69	
	Nr.5			Viršus			Sudarė: Ž. Daugirdas
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			Patikrino:
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			2020 07 (kortelės sudarymo data)
				Apačia			