




Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm	Atstumas nuo dangčio, m		Aukštis	Lipynės nėra (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		Ketus	300			182.67	Ar yra vandens nėra	
Žemė		Gruntas					Ar yra dujų nėra	
Sienos		PVC						
Dugnas		PVC	315				Pastabos: X = 6068719.13/Y = 575668.64	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	110	Viršus			Objekto Nr.	
				Apačia	1.02	181.65		
	Nr. 2	PVC	160	Viršus			Sudarė	Mindaugas Dilba
				Apačia	1.02	181.65		
	Nr. 3			Viršus			Patikrino	
				Apačia				
	Nr. 4			Viršus			(parašas) (v. pavardė) 2019 m. spalio 16 d. (įrenginio tyrinėjimo data)	
				Apačia				
	Nr. 5			Viršus			Kiti duomenys	
				Apačia				
	Nr. 6			Viršus			Matmenys, m	0.3
				Apačia				
	Nr. 7			Viršus			Sen. Nr./nom. lap.	
				Apačia				
Nr. 8			Viršus			KODAS	3609	
			Apačia					
Nr. 9			Viršus			Unikalus Nr.	6	
			Apačia					
Nr. 10			Viršus					
			Apačia					
Nr. 11			Viršus					
			Apačia					
Nr. 12			Viršus					
			Apačia					