

Vandentiekis (sklendė)	Nr. 47	KORTELĖ	68-B-12 (75/33-0111)
(Irenginio pavadinimas)	(planė)		(Planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius		Tarandės g.
(Šulinio pastatymo metai)	(miestas)		(Gatvė)


ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis



(0.00)


Horizontalinis



x=6068710.06

y=577631.20

Pririšimo brėžinys



Pavad.		Medž.	Diametras (mm)	Atstumas nuo dangčio (m.)	Altitudės (m)	Lipynės <u>nera</u> (madžiaga,kiekis)		
Dangtis		ket.	120	0.00	187.77	Ar yra vandens? <u>nera</u>		
Žemė				0.00	187.77	Ar yra dujų? <u>nera</u>		
Sienos						Pastaba:Aukščių sistema: LAS 07		
Dugnas								
VAMZDŽIAI	Nr.1	PE	110	Viršus 2.40	185.37			
				Apačia				
				Viršus 2.40	185.37			
				Apačia				
				Viršus 2.40	185.37			
	Nr.3	PE	63	Apačia		Objektas		
						Sudarė	D.Pergajevas	
							(pavardė)	(parašas)
						Patikrino		
							(pavardė)	(parašas)
					2019.12. (Kortelės sudarymo data)			