


Vandentiekio šulinio Nr.	131	KORTELĖ	75/33-0195
(įrenginio pavadinimas)	(plane)		(planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius		Leičių
(Šul.pastatymo metai)			(gatvė)


ŠULINIO PJŪVIAI: 0.75

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis



Horizontalinis



x= 6067632.14

y= 578557.88

Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	met 11
Dangtis	bet	700		186.74		(medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00	186.74	Ar yra vandens?	—
Sienos	bet				Ar yra dujų	—
Dugnas	bet	1500	3.02	183.72		
VAMZDŽIAI	Nr.1	KET	200	Viršus 2.66 Apačia	184.08	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
	Nr.2	PE	200	Viršus 2.66 Apačia	184.08	
	Nr.3			Viršus		Objektas
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		
				Apačia		

2019.05.02.

(kortelės sudarymo data)

(kortelės sudarymo data)

Arvydas Černiauskas
Direktorius

